

Montagevejledning

Montagevejledning

"Degmeda" ildhærdet træ monteres på lignende vis som andre træbeklædninger.

Fastgørelse af beklædning

Viser vandret beklædning og lodrette lægter.



Fastgørelse af beklædning

Viser lodret beklædning og vandrette lægter.



Sæsonbestemt installation

Træbeklædning trækker sig naturligt sammen under tørre, varme forhold om sommeren og udvider sig i regnvejr eller om vinteren.



Fastgør brædderne tæt til hinanden under våde forhold eller om vinteren, hvor træet kan være fugtigt og tilbøjeligt til krympning.



I varmt vejr, når træet er meget tørt, efterlad en lille ekspansionsspalte, så træet kan udvide sig.

Vejledning til placering af skruer



Montage af beklædning


Lodret



Vandret



Diagonal




Skruer

Fastgørelse

Skrue skal skrues i sådan at skruet hovedet skal ned og fluge med overfladen, uden at lade skruet hovedet trænge ind i den forkullede overflade. Vi leverer rustfri stålskruer i marinekvalitet til dette formål, med små sorte hoveder for at give en næsten usynlig fastgørelse. Der skal bruges 2 skruer pr. fastgørelsespunkt (ca. 40 skruer pr. m²). Skruernes længde afhænger af dybden på de lægter, der skal fastgøres til.

Afstand mellem skruer



Skruer
Kun rustfri stålskruer

Skruestørrelse
42 mm
skruelængde
til **18-20 mm**
bræt

Indskruingsdybde

Sørg for, at skruet hovedlinjen er korrekt.



Tag gerne kontakt til os for enhver form for rådgivning

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

ILDHÆRDET TRÆ

Klar til et langt liv

